



Gebrauchsanleitung für GSF-Arbeitsschutzbrillen nach EN 166 (Mai 1996) (Art.-Nr. 052347)

Modell 870 872 874 879 700 716 717 722 690 691 692 650 651 652 659 600 601 390 501 590 556 540 441 443 445 449
227 228 1901 1902 1903 1813

Verpackung: Originalverpackung ist transportgeeignet

Zubehör: Nicht verfügbar

Wartung: Scheiben auswechseln, wenn verkratzt / verschmutzt / gebrochen

Ersatzteile: Nur Scheiben mit CE-Zeichen und gleicher Kennzeichnung verwenden

Anpassung: Einstellmöglichkeiten von Bügel oder Kopfband benutzen, um einen festen Sitz zu gewährleisten

WARNUNG: Werkstoffe, die in Kontakt mit der Haut des Trägers kommen, können allergische Reaktionen bei empfindlichen Personen hervorrufen.

Überprüfung: Nach Schadensfall Brille wechseln / Festen Sitz der Scheiben nach Wechsel prüfen / Verwendungsbereiche
Fassung <> Sichtscheibe müssen zusammenpassen

Lagerung: Keine besonderen Anforderungen

Reinigung: Wasser + Haushaltsspülmittel

Desinfektion: Alle handelsüblichen Desinfektionsmittel

Verwendungsgrenzen: Diese Schutzbrille ist insbesondere nicht geeignet für Teilchen hoher Geschwindigkeiten (z. B. Bolzentreibwerkzeuge)/ Laserstrahlen/ Temperaturen über 70° C / Störlichtbogen / Schmelzmetalle / ansteckende Stoffe

Kennzeichnung der Fassung:

GSF = Kennbuchstabe Hersteller

166 = Nummer der Norm

3 4 = Verwendungsbereich Flüssigkeiten + Grobstaub (NUR 441)

DIN = Zertifizierungszeichen

0196 = Nummer der Zertifizierungsstelle

CE = EG-Konformitätszeichen

Kennzeichnung der Sichtscheiben:

5 = Schutzstufe (Nur bei Filter)

A = Kennbuchstabe Hersteller

I = optische Klasse (wir verwenden nur Klasse 1) **WARNUNG** Klasse 3 nicht für Dauergebrauch

S = Mechanische Festigkeit ohne = Mindestfestigkeit; S = erhöhte Festigkeit; F = Stoß mit 45m/s

DIN = Identifizierungszeichen; 0196 = Nummer der Zertifizierungsstelle; CE = EG-Konformitätszeichen

Benutzung: Einsatz nur für folgende Verwendungsbereiche, wenn die genannten Sichtscheiben eingesetzt sind:

Schutzwirkung	notwendige Sichtscheiben
mechanische Risiken	farblose Sicherheitsscheiben
Schweißen / UV-Strahlung	Schweißer-/UV-Filter
MODELL 441 Flüssigkeiten + Grobstaub	farblose Sicherheitsscheiben

Zertifizierungsstelle: 0196 DIN CERTCO, Westliche 56, 75172 Pforzheim